



KRONOX 3100

E42WERSJA: 121212
STRONA: 1/3

LAKIER BEZBARWNY 3:1 UHS

OPIS

KRONOX 3100 to akrylowy lakier bezbarwny przygotowany do stosowania w nowoczesnych proporcjach mieszania 3:1. Bardzo łatwy w aplikacji. Nadaje się zarówno do napraw punktowych jak i do całkowitych przemalowań.

KRONOX 3100 gwarantuje bardzo wysoki połysk, dobre czasy schnięcia oraz wysoką twardość powierzchni.



KRONOX 3100 jest zgodny z Unijną dyrektywą odnośnie LZO. LZO = 390 g/l (z utw. KX35).

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Akryl 2K
Kolor:	Bezbarwny
Ciężar właściwy:	1,0 kg/l w 20°C
Lepkość CF/4:	20" w 20°C
Grubość po wyschnięciu:	50-60 mikronów (½ + 1 warstwy)
Wydajność:	9-10 m ² /l
LZO:	390 g/l Mieszanka
Zawartość części stałych:	53 % Mieszanka

AUXILIARY PRODUCTS

K34	Wolny utwardzacz
K35	Standardowy utwardzacz
K36	Szybki utwardzacz
K38	Ultra szybki utwardzacz

			
T° (°C)	Utwardzacz	Utwardzacz	Rozcieńczalnik
< 18	K36-K38	K36	Standard
18 - 25	K35 - K36	K35	Standard - Wolny
> 25	K35	K34	Wolny

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zastosuj **KRONOX 3100** na lakier bazowy po jego odparowaniu wg. czasu zalecanego przez producenta. W przypadku lakierów bazowych rozcieńczalnikowych zastosuj na bazę po jej całkowitym utwardzeniu.

PROPORCJE MIESZANIA

Kronox 3100				
K34				2 h
K35	100:33:5-10 POJEMN.	3 :1+5- 10%	20° F/4	2 h
K36	100:36:5-9 WAGOWO			1 h
K38				45'

METODA APLIKACJI

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20		1/2 + 1 WARSTWY
	1,3-1,5	4	15 - 20		LUB 2 WARSTWY
	1,2-1,3	2	10		5'-10'

CZAS SCHNIĘCIA

20° C						60° C		PROMIENNIK		
									FLASH OFF	FULL BAKE
K34	45'	4h	6h	8h	24h	K34	40'	LIGHT	5'	10'
K35	40'	4h	5h	7h	24h	K35	35'	DARK	4'	8'
K36	30'	3h	4h	6h	24h	K36	25'	METALLIC	5'	10'
K38	15'	1h	2h	5h	12h					

UWAGI

Wilgotność wpływa na składniki lakieru bezbarwnego, tak więc upewnij się, że sprzętu do aplikacji lakieru jest całkowicie suchy. Zamknij pojemnik z utwardzaczem natychmiast po użyciu.
Nie stosować gdy wilgotność względna jest wyższa niż 70%.
Nie stosować w temperaturze niższej niż +10 ° C. W tym przypadku osusz w kabinie lakierniczej.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.

ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.